

THE COMANCO WAY

SAFETY ★ QUALITY ★ SERVICE

COMANCO asume complejo cierre de estanque de fosfoyeso en Florida

COMANCO avanza en el cierre de cuatro áreas de estanques de gypstack en Florida Central, integrando movimiento de tierras, liners geosintéticos, tuberías de HDPE y protección contra erosión. En un área principal, el equipo superó restricciones del sitio mediante un despliegue personalizado para geotextil de alta resistencia, respaldado por capacitación especializada para garantizar una ejecución segura, alta calidad y protección ambiental a largo plazo.

Imagen de portada: Vista aérea de los cuatro estanques de cierre de gypstack por etapas bajo construcción en Florida Central.

Aspectos Destacados del Proyecto

4,429,721+ Pies Cuadrados

Sistema de Revestimiento de HDPE

1,287,388+ Pies Cuadrados

Materiales de Drenaje Geocompuestos

3,133+ Pies Lineales


Tubería de HDPE para Gas y Lixiviados

106,340 Yardas Cúbicas

Cubierta Protectora de Arena

0 Fugas

Encontrados Durante la Pruebas



Los mejores líderes de seguridad son respetados, no solo queridos

Ser un líder de seguridad no se trata de estar cómodo, ser agradable o mirar hacia otro lado. Se trata de construir la confianza suficiente para que la gente diga la verdad: para hacer una pregunta, admitir un error o detener un trabajo inseguro, sin temor a ser castigado.

Los equipos de alto rendimiento necesitan tanto franqueza como estándares claros. La seguridad sin estándares se convierte en un club. Los estándares sin confianza crean miedo. El miedo puede parecer cumplimiento en la superficie, pero por dentro genera silencio. En nuestro trabajo, el silencio cuesta caro. Se manifiesta en atajos, casi accidentes, retrabajos y lesiones.

Por eso, ser querido y ser respetado no son lo mismo. Un jefe querido puede comprar paz a corto plazo evitando las decisiones difíciles. Un líder respetado mantiene la línea, y la gente le sigue trayendo las malas noticias a tiempo porque confían en que serán tratados con justicia.

Los líderes construyen esa confianza con su comportamiento, no con carteles. Preguntan qué se les puede estar pasando. No culpan al mensajero. Aplican las reglas de manera constante. Asumen sus propios errores. Y cuando alguien habla, cierran el ciclo de comunicación.

No necesitamos líderes que hagan que todos se sientan cómodos. Necesitamos líderes que hagan seguro decir la verdad, mientras siguen exigiendo que el trabajo se haga de la manera correcta.

Terminemos el año de forma segura diciendo la verdad, manteniendo la línea y haciendo el trabajo de la manera correcta.

Muchas gracias, y que Dios los bendiga,

Mark A. Topp

Presidente

COMANCO

Environmental Corporation

(Fundada el 29 de junio de 1989)



COMANCO presenta The Work Number® para la verificación de empleo e ingresos

COMANCO se complace en presentar The Work Number®, un servicio seguro de Equifax® disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, que facilita la verificación instantánea de su empleo e ingresos:

- ✓ Hipotecas: Para solicitudes de préstamos de vivienda
- ✓ Vehículos: Para compras o financiamiento de autos.
- ✓ Ayuda del Gobierno: Para programas de asistencia pública.
- ✓ Historial Laboral: Para revisiones de ingresos y empleo.

¿Necesita verificar su información?

Si un prestamista, arrendador o agencia del Gobierno solicita comprobar sus datos, diríjalos a:

www.theworknumber.com

Acceda a su información

Los empleados pueden registrarse y acceder a los servicios en: employees.theworknumber.com

También puede solicitar un Informe de Datos de Empleo gratuito para revisar su información registrada.

Nos complace ofrecer este servicio para que la verificación sea más rápida, fácil y segura.



Equipo de COMANCO apoyando operaciones y seguridad en el sitio.

EQUIFAX®

**The Work
Number®**

Contacto: Recursos Humanos

✉ hr@comanco.com

📞 (813) 988-8829

SEGURIDAD

Seguridad como Base, Trabajo en Equipo como Motor

El tercer trimestre nos puso a prueba de formas que solo quienes trabajan en el campo pueden entender. Jornadas largas, temperaturas extremas, cronogramas exigentes y proyectos difíciles requirieron la determinación de cada miembro del equipo de **COMANCO**. A pesar de esas condiciones, nuestras cuadrillas siguieron entregando un trabajo de calidad, haciendo de la seguridad la base de cada tarea. Ese compromiso es un mérito de nuestros empleados, superintendentes y de cada persona que elige hacer el trabajo de la manera correcta.

La seguridad no se mide por un solo día o un solo proyecto; se construye mediante miles de decisiones

tomadas a diario. Cada reunión de seguridad por la mañana, cada corrección, cada conversación y cada empleado que elige detenerse y pensar antes de actuar contribuye a protegernos unos a otros. Nuestro éxito no es fruto de la suerte; es el resultado del trabajo en equipo, la responsabilidad y el compromiso compartido de garantizar que todos regresen a casa sanos y salvos al final del día.

Al avanzar al próximo trimestre, sigamos con este impulso. Manténganse enfocados, apoyen a sus compañeros, nunca duden en hablar si algo está mal y recuerden que cada decisión segura fortalece a **COMANCO**.

Gracias por su arduo trabajo, su profesionalismo y su compromiso con la protección de lo que más importa: los unos a los otros.



REEMPLAZO DE LINER EN CAMPO DE GOLF FLORIDA


Superintendente: Martin Calderon Sr. | Líder de Cuadrilla: Tony Morris Jr.

COMANCO completó la remediación de un estanque en el hoyo 9, reemplazando el liner existente para asegurar el riego y la estética del campo. El trabajo incluyó la demolición del liner viejo, nivelación del terreno y preparación del suelo antes de colocar el nuevo material.

- 39,244 SF de Geomembrana HDPE Texturizada de 60 mil (¡Equivale a unas 14 canchas de tenis reglamentarias!).



Instalación de liner en laguna cerca del hoyo 9



Cobertura de geotextil y liner desde el aire

CIERRE DE ESTANQUES DE FOSFOYESO FLORIDA

Superintendente: Alejandro Loza | Capataz: Adan Loza

COMANCO ejecuta el cierre de cuatro estanques de fosfoyeso, aplicando movimiento de tierras, geosintéticos, tuberías de HDPE y control de erosión para proteger el agua circundante.

- 4,429,721 SF de Liner HDPE de 60 mil (¡Equivale a más de 76 campos de fútbol!)
- 1,287,388 SF de Geocompuesto de 200 y 300 mil (¡Equivale a unas 22 manzanas de la ciudad!)
- 1,663,115 SF de Geotextil de Alta Resistencia y GeoCell (¡Equivale a más de 38 acres!)
- 3,133 PL de Tubería de HDPE (¡Equivale a más de 10 campos de fútbol!)

LINER EN ESTANQUE DE RETENCIÓN FLORIDA

Superintendente: Joshua Philhower

COMANCO instaló un sistema de liner en un estanque de retención para un desarrollo residencial en Port St. Lucie, protegiendo los humedales adyacentes y evitando la erosión del suelo.

- 106,552+ SF de Liner PVC de 40 mil (¡Equivale a unas 24 canchas de baloncesto!)



Preparación del suelo: Estanque de retención en Florida

SISTEMA DE LIXIVIADOS EN VERTEDERO PUERTO RICO

Superintendente: Arnulfo Martinez

COMANCO se prepara para instalar un sistema de contención geosintético de 3 capas en un vertedero municipal, asegurando los lixiviados y evitando la contaminación del acuífero.

- **198,450+ SF** de Liner HDPE de 60 mil (Texturizado Doble Cara)
 - **196,800+ SF** de Geocompuesto
 - **195,300+ SF** de Liner de Arcilla Geosintética (GCL)
- (¡En conjunto, las 3 capas equivalen a más de 10 campos de fútbol!)




Instalación de geosintéticos de 3 capas

CONTENCIÓN EN EXPANSIÓN DE GYPSTACK FLORIDA

Capataz: Ubaldo Mancilla

COMANCO instala un sistema de liner de 66 acres y bandas de venteo de geocompuesto para la expansión de un gypstack en una planta química, asegurando los materiales del proceso.

- **66 Acres (2,874,960 SF)** de Liner HDPE de 60 mil [15 Acres / 653,400 SF Instalados] (¡Equivale a unos 50 campos de fútbol!)
- **16 Acres (696,960 SF)** de Bandas de Venteo de Geocompuesto de 270 mil (¡Equivale a unas 12 manzanas de la ciudad!)



Vista aérea: Expansión de gypstack (66 acres)

CONTENCIÓN EN PLANTA DE ENERGÍA OKLAHOMA

Gerente de Campo: James Kile | **Líder de Cuadrilla:** Martin Calderon Jr.

COMANCO completó la instalación y reparación de liner para contención de combustible y estanque de enfriamiento en una planta eléctrica, agregando escaleras de HDPE.

- **44,000+ SF** de Liner HDPE Texturizado de 40 mil (¡Equivale a unas 17 canchas de tenis!)
- **67,000+ SF** de Liner HDPE Texturizado de 60 mil y Reparaciones (¡Equivale a unas 15 canchas de baloncesto!)
- **900+ PL** de Sistema de Anclaje con Pletinas y Escaleras de Seguridad de HDPE (¡Equivale casi a la altura del edificio Chrysler!)



Instalación y anclaje de liner de HDPE

CONTENCIÓN EN LAGUNA AGRÍCOLA FLORIDA

Superintendente: Martin Calderon Sr. | **Capataz:** Fredy Serrano

COMANCO completó la impermeabilización de un estanque de granja lechera, incorporando bandas de venteo de gases y anclajes resistentes a rayos UV.

- **12,960 SF** de Liner Liso HDPE de 60 mil (¡Equivale a unas 5 canchas de tenis!)
- **11,250 SF** de Geotextil No Tejido de 12 oz (¡Equivale a unas 2.5 canchas de baloncesto!)
- **2,624 PL** de Cinta de Seguridad y 1,800 Sacos de Arena UV (¡Equivale a más de 7 campos de fútbol!)



Laguna con geomembrana y venteo de gases



Juan Granados Cruz
27 Años



Fredy Serrano Ruiz
24 Años



Sesar Quirino
24 Años



Arturo Cirilo
21 Años



Adan Loza Penaloza
17 Años



Lucas Aguilar
17 Años



Pablo Gomez Castaneda
17 Años



Amancio Lugo Chavez
16 Años



Dan McRae
15 Años



Jeremias Colorado Rueda
15 Años



Roberto Zavaleta Rodriguez
15 Años



Thomas Raab
15 Años



Alejandro Loza Solis
14 Años



Silvano Marcial Tellez
13 Años



Rony Figueroa
12 Años



Ramon Irizarry
12 Años



Francisco Javier Gomez
11 Años



James Kile
11 Años



Jon Hosmer
11 Años



Karen Dotson
11 Años



Benjamin Chitester
11 Años


¡GRACIAS
por su dedicación a COMANCO!




Carlos Melendez Rodriguez
Operador



Jose Reyes Becerra
Operador




Martin Ramirez Chino
Técnico de Liner



Hector Tiburcio Duran
Técnico de Liner



Cruz Hernandez
Operador



Pastor Rodriguez Hernandez
Técnico de Liner

¡FELICIDADES
por su nuevo rol!

ESTADÍSTICAS DE SOLDADURA

SOLDADURA POR TERMOFUSIÓN

(Año Hasta la Fecha)



60

Soldadores



769,293

Pies Lineales



145.7

Millas

SOLDADURA POR EXTRUSIÓN

(Año Hasta la Fecha)



65

Soldadores



180,190

Pies Lineales



34.12

Millas

Infografía que resume las métricas de soldadura por termofusión y extrusión en lo que va del año, incluyendo soldadores activos, pies lineales y total de millas completadas.

¡LOS MEJORES SOLDADORES Y SUS ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES SE ANUNCIARÁN EN EL

DÍA DE APRECIO AL EMPLEADO!

PRÓXIMOS PROYECTOS

Bently Ranch
Estanque de la granja de cereales
Reparaciones de Liner
Nevada

Coeur Mining
Mina de plata y oro Rochester
Liner de Desvío y Reparación de Liner
Nevada

Lago Mar
Laguna
Reparaciones de Liner
Texas

Landfill Technologies
Vertedero de Fajardo
Instalación de Liner y Tuberías
Puerto Rico

Mid FL
Cierre Parcial de la Celda 7
Instalación de Liner y Tuberías
Florida

Orla Mining
PTAP South Railroad
Instalación de Liner
Nevada

SWA Palm Beach
Vertedero - Fase 1
Movimiento de Tierras / Liner y Tuberías
Florida

SSR Mining
Laguna de Eventos CC&V
Instalación de Liner
Colorado

TECO Polk
Laguna de Enfriamiento
Movimiento de Tierras
Florida

Windsor Club
Lago IQ
Instalación de Liner
Florida

Condado de Walton
Hard Labor Creek WTF
Instalación de Liner
Georgia



COMANCO

SAFETY ★ QUALITY ★ SERVICE

CONÉCTESE CON COMANCO

4301 Sterling Commerce Dr.
Plant City, Florida 33566



(813) 988 - 8829
www.comanco.com

Elko, Nevada

Plant City, Florida

Jacksonville, Florida